

BOLYAI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

Ellenőrzött intézmény/szakmai egység neve	Ellenőrzést végző szerv/szervezeti egység neve	Ellenőrzés ügyszáma	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés megállapításai	Tett intézkedések rövid leírása	Intézkedési terv megvalósulása
Bolyai Gyermekotthoni Központ 5. számú Szakmai Egység Zirzen Janka Gyermekotthona	Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	BP-02/NEO/1130-3/2020; BP-02/NEO/1401-3/2020; BP-02/NEO/1624-3/2020	Közegészségügyi ellenőrzés	2020.02.06	Ellenőrzéskor fennálló állapot	Az intézmény orvosi szobáját használaton kívül helyezték, betegvizsgálat és rendelés a Húvösvölgyi Gyermekotthonban történik. Szabályos betegvizsgáló ágy, gyógyszereszekrény nincs a rendelőben.	A kifogásolt állapot helyreállításra került, az orvosi szoba rendelkezésre áll.	Megvalósult
						Több szobaajtó törött, sérült, a konyhában a konyhaszekrény munkalapja sérült, megrongálódott, a bútorokról több helyen az élfólia hiányzik.	A leírtak helyreállítása teljes mértékben megtörtént.	Megvalósult
						Egy tetőtéri szobában a tükrös gardrób szekrényen nincs törésvédő fólia.	Javítás megtörtént.	Megvalósult
						A középső szinten több villanykapcsoló sérült.	Javítás megtörtént.	Megvalósult
						A fürdőszobákban több helyen penészesedés és beázás nyomai láthatóak.	A helyreállítás részben megtörtént, a penészesedés, beázás megszüntetése, esztétikai festés megtörtént, azonban a helyiségek egy része felújításra szorul.	Folyamatos

Bolyai Gyermekotthoni Központ 3-4. számú Szakmai Egység Húvösvölgyi Gyermekotthona	Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	BP-02/NEO/1130-3/2020; BP-02/NEO/1401-3/2020; BP-02/NEO/1624-3/2020	Közegészségügyi ellenőrzés	2020.02.13	Ellenőrzéskor fennálló állapot	Az intézmény három csoportjából jelenleg kettő lakott, az üres csoport falai koszosak, több éve nem volt tisztasági festés, a bútorzat elhanszálódott, a padozat kopott, hézagos, takaríthatósága nem megfelelő.	Teljeskörű felújítás történt, a leírt állapot teljes mértékben megszüntetésre került.	Megvalósult
						A jelenleg lakott lakóegységben tisztasági festés több éve nem volt, a falak elkoszolódtak, hiányos vakolat.	A festés, helyreállítás folyamatban van.	Folyamatos
						A vizesblokkok zuhanyzóiban penészesek a falak, a szellőzés nem megoldott. A régi öntöttvas radiátort nem tudják leszerelni, ezért mögötte nem takarítható.	A vizesblokk javítása folyamatban van, a radiátor leszerelése megtörtént.	Folyamatos
Bolyai Gyermekotthoni Központ 1. számú Szakmai Egység Bolyai Gyermekotthona	Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	BP-02/NEO/1130-3/2020; BP-02/NEO/1401-3/2020; BP-02/NEO/1624-3/2020	Közegészségügyi ellenőrzés	2020.02.20	Ellenőrzéskor fennálló állapot	Az egyik csoport fürdőszobájában egy zuhanyzó meghibásodás miatt nem működik. A vizesblokk komplett felújításra szorul.	A felújítás megtörtént.	Megvalósult
						Az intézmény egy másik csoportjában több helyen sérült a fal.	Az épület statikai vizsgálata megtörtént, az itt elhelyezett gyermekek másik szakmai egységbe épületébe történő költöztetése végrehajtásra került, a kifogásolt állapotok teljeskörű helyreállítására ezt követően kerül sor.	Folyamatos

						Az orvosi szobában nagy területen sérült a közfal, a plafonon repedések, sérülések láthatóak, kézmosó nem biztosított a helyiségben.	Az épület statikai vizsgálata megtörtént, az itt elhelyezett gyermekek másik szakmai egység épületébe történő költöztetése végrehajtásra került, a kifogásolt állapotok teljeskörű helyreállítására ezt követően kerül sor.	Folyamatos
						A három csoport közös élelmiszerraktára beázik, salétromos, repedezett.	Az épület statikai vizsgálata megtörtént, az itt elhelyezett gyermekek másik szakmai egység épületébe történő költöztetése végrehajtásra került, a kifogásolt állapotok teljeskörű helyreállítására ezt követően kerül sor.	Folyamatos
						A játszódvaron több játék sérült, felújításra szorul.	Lebontással a kifogásolt állapot megszüntetésre került.	Megvalósult
Bolyai Gyermekotthoni Központ 1. számú Szakmai Egység Bolyai Gyermekotthona	Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály		A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 36.§ (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján annak megállapítása, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.	2020. november 11.	Ellenőrzéskor fennálló állapot	Az épület leromlott állaga miatt jelenleg nem alkalmas arra, hogy bentlakásos gyermekvédelmi intézmény funkcióját betöltse, felújítás szükséges. Módosítani szükséges a szervezeti és működési szabályzatot, szakmai programot.	A Bolyai Gyermekotthoni 2020. december elején átköltözött a 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 165.-be. Megtörtént az SZMSZ, Szakmai Program módosítása és elkészült az új Házirend. A munkaköri leírásokban módosításra került a munkavégzés címe és a kinevezések módosítása is megtörtént.	Megvalósult

<p>Bolyai Gyermekotthoni Központ 2. számú Szakmai Egység Breznó közí Gyermekotthona</p>	<p>Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály</p>		<p>A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 36.§ (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján annak megállapítása, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.</p>	<p>2020. november 09.</p>	<p>Ellenőrzéskor fennálló állapot</p>	<p>Egy dolgozó végzettsége nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló Nm. rendeletben előírt végzettségeknek.</p>	<p>A dolgozónak a szakirányú végzettséget 2021. október 16. napjáig kell megszereznie. Fentiekről tájékoztatásra került.</p>	<p>Folyamatos</p>
<p>Bolyai Gyermekotthoni Központ 3-4. számú Szakmai Egység Húvösvölgyi Gyermekotthona</p>	<p>Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály</p>		<p>A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 36.§ (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján annak megállapítása, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.</p>	<p>2020. november 10.</p>	<p>Ellenőrzéskor fennálló állapot</p>	<p>A jelenleg üresen álló épületet, ahol korábban a kiskorú leányanyák voltak elszállásolva, ki lehetne alakítani lakásotthonnak, illetve szabadidős funkciókat is elláthatna.</p>	<p>Az épület felújítása megtörtént, megfelelő szakellátói létszámmal kiskorúak fogadására alkalmas.</p>	<p>Megvalósult</p>

<p>Bolyai Gyermekotthoni Központ 5. számú Szakmai Egység Zirzen Janka Gyermekotthona</p>	<p>Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály</p>		<p>A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 36.§ (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján annak megállapítása, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.</p>	<p>2020. november 10.</p>	<p>Ellenőrzéskor fennálló állapot</p>	<p>Fürdőszobák rendbetétele higiéniai okok miatt. Átfogóbb felújítás szükséges. Plusz egy fő kolléga felvétele, mert jelenleg egy tartósan távol van.</p>	<p>2021-es felújítási tervben a fürdőszobák felújítási munkálatai, az év első felére kerültek beütemezésre.</p>	<p>Folyamatos</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------